

3.5 Obě lokality jsou nevhodné pro likvidaci srážkových vod vsakováním. V daných morfolo-  
gických poměrech, na svazích s relativně mělkým jílovitohlinitým pokryvem s nepravidel-  
ným výskytem propustnějších suťovitých zemin je nutné eliminovat vedle přitěžování hrany  
svahů i provádění výkopů po vrstevnici a riziko hromadění vsakující srážkové vody ve zpět-  
ných zásypech inženýrských sítí.

Zlín, 8. 8. 2016

RNDr. Oldřich Janík

vedoucí geologického průzkumu

